



# **VENTpro**

Портативный измеритель содержания СО2, температуры и относительной влажности (%RH)

-Температура хранения / работы -Диапазон термокомпенсации

20 ~ 60°C 0 - 50°C

# Диапазон относительной влажности

0 - 95%RH (без конденсата)

#### Выходной сигнал

Цифровой интерфейс RS232 (спец. кабель)

ПО для Windows 95/98/NT/ME/2000/XP

#### Внешнее питание

Сетевой адаптер питания 9В, 1.0А

#### Габаритный размеры

209.4Д\*70Ш\*57.7B (mm)

## Батарея

4 х АА батареи, время работы - 24 часа

#### Громкость сигнализации

80дБ

#### Bec

~180 г (без батареи)

Алматы (7273)495-231 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 **К**азань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 **К**раснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Саранск (8342)22-96-24 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93

Отклик

~30 сек

VENTpro – это недорогой, универсальный и простой в использовании прибор, предназначенный для измерения концентрации СО2, температуры и влажности окружающего воздуха.

На большом дисплее с подсветкой отображаются значения трех параметров одновременно.

Встроенный выходной сигнал для данных (RS232) облегчает регистрацию данных в течение продолжительных периодов времени.

Прибор оснащен звуковой сигнализацией. Также доступна информация о максимальных/ минимальных, средних значениях, средневзвешенной концентрации по времени, пределе кратковременного воздействия.

Принцип действия датчика (недисперсионный инфракрасный) обеспечивает надежность, точность и долговременную стабильность прибора.

#### Особенности

## Питание 9B, 1.0A

# Принцип измерения

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(7172)727-132 Киргизия +996(312)96-26-47



#### Применение

Прибор, оснащенный батареей с временем работы более 24 часов, идеально подходит для диагностики систем, использующих информацию о концентрации СО2 для контроля за вентиляцией.

Данный инструмент, измеряющий содержание CO2, температуру и относительную влажность, также прекрасно подходит для определения качества воздуха в помещениях.

Концентрация углекислого газа является отличным индикатором проветриваемости помещений и пригодности среды для присутствующих людей. Хорошая вентиляция предотвращает плохое самочувствие, потерю концентрации и снижение производительности труда.

Также pSENSE RH идеально подходит для измерения содержания CO2 и влажности в инкубаторах, теплицах, грибных фермах и т. д., там, где данные показатели напрямую влияют на качество производимой продукции.

#### Основные преимущества

- Современная недесперсионная инфракрасная (NDIR) технология измерения CO2 в частицах на миллион (ppm)
- Класс защиты IP30
- Интерфейс RS232
- Отображение текущих значений содержания CO2, температуры и относительной влажности (%RH) на крупном дисплее
- Отображение средневзвешенной концентрации по времени (8 часов), пределе кратковременного воздействия (15 минут), минимальных, максимальных и средних значений
- Встроенная функция самодиагностики
- Звуковая сигнализация
- Легкая настройка
- Гарантия 24 месяца (кроме аккумуляторов)



# Технические характеристики

Базовые характеристики	
Температура хранения / работы	-20 ~ 60°C
Срок службы (1)	>15 лет
Интервал обслуживания	Ручная калибровка свежим воздухом
Дисплей	Цифровой, Жидкокристаллический
Соответствие стандартам	EMC directive 2014/30/EC, RoHS directive 2011/65/EU
Выход на рабочий режим	30 секунд
Диапазон термокомпенсации	0 - 50°C
Диапазон относительной влажности	0 - 95%RH (без конденсата)
Громкость сигнализации	80дБ
Габаритные размеры	209.4Д*70Ш*57.7B (mm)
Вес	~180 г (без батареи)
Время включения	<30 сек (выход на заявленные характеристики <15 минут)
Время работы батареи	24 часа
Материал корпуса	смесь ABS и PC
Рабочая окружающая среда	Жилые и коммерческие объекты

Электрические / механические характеристики	
Внешнее питание	Сетевой адаптер питания 9В, 1.0А
Батарея	4 x AA батареи, время работы – 24 часа

Измерение содержания СО2		
Принцип измерения	Недисперсионный инфракрасный (NDIR)	
Метод отбора	Рассеивание	
Время отклика (Т1/е)	~30 сек	
Диапазон измерения	0 - 5000ppm <sub>vol</sub>	
Точность (2)	±50ppm ±5% от измеренной величины	
Зависимость от давления	при отклонении от атм (101.3 кПа) на 1 кПа – отклонение на +1.6% от измеренной величины	

<sup>(1) -</sup> Не включая среды с высоким содержанием SO2

<sup>(2) -</sup> Точность определена для диапазона рабочих температур. Для расчета используются сертифицированные калибровочные газовые смеси. Отклонение калибровочных газов (в настоящее время  $\pm 1\%$ ) включено в указанную точность.



Измерение температуры		
Диапазон измерения (Т)	0 ~ 50°C	
Точность (2)	±0.6°C/ ±0.9°F (при 25°C)	
Температура точки росы	-73.4+50°C	
Температура влажного термометра	-13.3+50°C	
Время отклика	~30сек	

Измерение относительной влажности	
Диапазон измерения	0 ~ 99.9%RH
Точность (2)	±3%RH (при 25°C, 10 ~ 90 %)
Время отклика	~30сек

Выходные сигналы	
Цифровой интерфейс RS232	Специальный кабель
Программное обеспечение для ПК	ПО для Windows 95/98/NT/ME/2000/XP - опция

Алматы (7273)495-231 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владикавказ (8672)28-90-48 Волгоград (844)278-03-48 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Капура (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Когорма (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодра (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москав (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пегрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самкра (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Саранск (8342)22-96-24 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)20-20-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Яроспавль (4852)69-52-93

https://izmerkon.nt-rt.ru/ || inu@nt-rt.ru

Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132